SC MugaFa Seiki

コンハード

品番 LHT-300D·DL


付属ソフトの使用方法

この度は「コンハード」をお買上げ頂きありがとうございます。付属の専用ソフトはコンハード本体内に保存されている 測定データを、パソコン内に取り込み、保存する事ができるソフトです。

ご使用の際は、下記の手順でお手持ちのパソコンへインストールを行ってください。

インストール方法 ※インストールにはパソコンの管理者(Administrator)権限が必要です。

①最初に、ドライバをインストールします。ドライバインストーラは2種類入っています。 お使いのOSに対応したドライバのインストーラを、ダブルクリックして起動させてください。




②画面指示に従い『次へ』を選択し、ドライバのインストールを完了させてください。



③次にソフトをインストールします。ソフトのインストーラは1種類です。 ダブルクリックして起動させてください。

ソフト インストーラ NewDataReceiver Setup.exe

④画面指示に従い『Next』を選択し、ソフトのインストールを完了させてください。 デスクトップ上に、ソフトのショートカットが作成されます(NewDataReceiver)。



ソフトの使用方法

①本体とパソコンを接続する。

付属のUSBケーブルを、本体とパソコンのUSB接続口に差し込んでください。


②ソフトを起動する。

表面のインストール方法に従いソフトをインストールすると、パソコンのデスクトップ上にソフトのショートカットアイコンが作成されます。(NewDataReceiver) ダブルクリックしてソフトを起動してください。

③本体とパソコンの接続設定を行う。

『Optionas』→『Serial Port』メニューを開くと、接続可能なシリアルポートが選択できる状態になっています。 選択可能なシリアルポートを選択してください。

左下の表示が『Closed』→『Opened』に変わり、接続状態になります。



④本体からデータをパソコンへ出力する。本体の ◎ 『設定メニュー』→『7.データ出力』から出力方法を選択してください。

出力するデータの範囲を指定すると、 データがパソコンへ出力されます。 出力完了後、**ソフトの『SAVE』**から データの保存を行ってください。

※保存形式は、


".xls(Excel)]

[.doc(Word)]

『.rtf(リッチテキスト)』

『.txt(テキスト)』

から選択できます。



| トラブルシューティング

下記のメッセージが表示され、ソフトが起動しない場合は、『vb6sp6rt4』フォルダ内にある『setup.exe』を開き、インストールしてください。



^{発売元} 新潟精 機株式会社

〒955-0055 新潟県三条市塚野目6丁目15番22号
☎(0256)31-5660代 FAX(0256)39-7730
URL http://www.sokuteikougu.com